213406 25/04/2024 1 S 5847 00462207 GKC 8A32 113 - IV - F
Utilização em serviço, de veículo sem documento de vistoria válido Local: Ribeirão Preto
213407 28/04/2024 1 S 5847 00462207 GKC 8A32 113 - IV - F
Utilização em serviço, de veículo sem documento de vistoria válido Local: Ribeirão Preto
213408 26/04/2024 1 S 5847 00462207 GKC 8A32 113 - IV - A
Retardar o horário das 12:35h realizando as 13:43h por culpa da transportadora Local: Ribeirão Preto
213410 30/04/2024 1 S 8020 00002812 GGI 2I14 114 - 0 - O
Veículo em serviço em más condições de higiene. Local: Campinas
213415 30/04/2024 1 S 8020 00002812 GGI 2I14 113 - III - E
Apresentação de sanitários sem condições de utilização Local: Campinas
213705 25/04/2024 1 S 8705 00000000 GJM 2H53 113 - II - D
Defeito em equipamento obrigatório (Extintor de incendio vencido). Local: São Paulo
213706 06/05/2024 1 S 8705 00001501 FOG 6E43 113 - IV - A
Retardar o horário das 07:50h realizando as 08:11h por culpa da transportadora Local: São Paulo
213707 06/05/2024 1 S 8705 00001505 DUH 4I51 113 - IV - A
Retardar o horário das 08:20h realizando as 08:42h por culpa da transportadora Local: São Paulo
213708 06/05/2024 1 S 8705 00001505 DUH 4I51 114 - 0 - X
Ausência de martelo de segurança na altura das poltronas 11 12, em conformidade com a portaria Artesp 03/2015. Local: São Paulo
214183 25/04/2024 1 S 4956 00000000 113 - IV - A
Retardar o horário das 07:00h realizando as 07:08h por culpa da transportadora Local: SÃO PAULO
214188 26/04/2024 1 S 8705 00001506 FOM 8A24 113 - II - C
Falta no veículo da tabela de horários Local: SÃO PAULO
220499 06/05/2024 1 S 8020 00002479 EXV J13 113 - III - E
2 - APRESENTAÇÃO DE SANITÁRIO SEM CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO, QUANDO NO INÍCIO DA VIAGEM E NAS SAÍDAS DE PONTOS DE PARADA E DE APOIO / BANHEIRO COM FORTE ODOR DESAGRADAVEL / COMBINADO COM O ARTIGO 116 DO DECRETO 29913 DE 1989 Local: CAMPINAS
220505 07/05/2024 1 S 8020 00002742 GFW D26 113 - IV - F
6 - AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA VÁLIDA NO INTERIOR DO VEÍCULO / NÃO PORTAR DECLARAÇÃO DE VISTORIA VÁLIDA ESTANDO O VEÍCULO CADASTRADO NO SISTEMA DENTRO DA VALIDADE Local: CAMPINAS
220506 07/05/2024 1 S 8020 00002742 GFW D26 114 - 0 - X
3 - CONDIÇÕES DE LIMPEZA INTERNA INADEQUADA, QUE NÃO O BANHEIRO / CABINE INTERNA COM LIXO ESPALHADO / DESCUMPRINDO O ARTIGO 66 DO DECRETO 29913 DE 1989 E COMBINADO COM O ARTIGO 116 DO DECRETO 29913 DE 1989 Local: CAMPINAS
220507 08/05/2024 1 S 8020 00002712 FPB F53 113 - III - E
2 - APRESENTAÇÃO DE SANITÁRIO SEM CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO, QUANDO NO INÍCIO DA VIAGEM E NAS SAÍDAS DE PONTOS DE PARADA E DE APOIO / BANHEIRO COM FORTE ODOR DESAGRADAVEL / COMBINADO COM O ARTIGO 116 DO DECRETO 29913 DE 1989 Local: CAMPINAS
220508 08/05/2024 1 S null 00000000 null 5 - 0 - X
216 - DEIXAR DE CONSERVAR NO PONTO DE PARTIDA DO ITINERÁRIO AS FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO RECOLHIDAS, PELO PRAZO DE 30 DIAS / DESCUMPRINDO ARTIGO 5 º DA LEI 10.874 DE 2001 Local: CAMPINAS
220640 03/05/2024 1 S 3353 00004173 SWF H22 113 - III - E
2 - APRESENTAÇÃO DE SANITÁRIO SEM CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO, QUANDO NO INÍCIO DA VIAGEM E NAS SAÍDAS DE PONTOS DE PARADA E DE APOIO / OBSERVAÇÃO: Papéis espalhados pelo chão Local: SÃO PAULO (T.TIÊTE)
220641 03/05/2024 1 S 8020 00002680 GGD G81 113 - IV - F
6 - AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA VÁLIDA NO INTERIOR DO VEÍCULO Local: SÃO PAULO (T.TIÊTE)
220642 03/05/2024 1 S 8020 00002620 EQH A89 113 - III - E
2 - APRESENTAÇÃO DE SANITÁRIO SEM CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO, QUANDO NO INÍCIO DA VIAGEM E NAS SAÍDAS DE PONTOS DE PARADA E DE APOIO / OBSERVAÇÃO: Água da torneira com mau odor Local: SÃO PAULO (T.TIÊTE)
220643 03/05/2024 1 S 8020 00002610 ELE 8072 113 - III - E
2 - APRESENTAÇÃO DE SANITÁRIO SEM CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO, QUANDO NO INÍCIO DA VIAGEM E NAS SAÍDAS DE PONTOS DE PARADA E DE APOIO / OBSERVAÇÃO: Água da torneira com mau odor Local: SÃO PAULO (T.TIÊTE)
220644 03/05/2024 1 S 8020 00002610 ELE 8072 114 - 0 - X
3 - CONDIÇÕES DE LIMPEZA INTERNA INADEQUADA, QUE NÃO O BANHEIRO / OBSERVAÇÃO: Piso inferior pegajoso Local: SÃO PAULO (T.TIÊTE)
220645 03/05/2024 1 S 8020 00002660 GCZ G13 113 - III - E
2 - APRESENTAÇÃO DE SANITÁRIO SEM CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO, QUANDO NO INÍCIO DA VIAGEM E NAS SAÍDAS DE PONTOS DE PARADA E DE APOIO / OBSERVAÇÃO: Ralo da pia do sanitário entupido Local: SÃO PAULO (T.TIÊTE)
220646 03/05/2024 1 S 8020 00002660 GCZ G13 113 - IV - F
6 - AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA VÁLIDA NO INTERIOR DO VEÍCULO Local: SÃO PAULO (T.TIÊTE)
220647 03/05/2024 1 S 3353 00002852 DLZ A34 113 - III - E
2 - APRESENTAÇÃO DE SANITÁRIO SEM CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO, QUANDO NO INÍCIO DA VIAGEM E NAS SAÍDAS DE PONTOS DE PARADA E DE APOIO / OBSERVAÇÃO: Água da torneira com mau odor Local: SÃO PAULO (T.TIÊTE)
220648 03/05/2024 1 S 3353 00002852 DLZ A34 113 - IV - F
6 - AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA VÁLIDA NO INTERIOR DO VEÍCULO Local: SÃO PAULO (T.TIÊTE)
220811 02/05/2024 1 S 5081 00192218 FNA G65 113 - II - C
9 - TABELA DE HORÁRIOS APROVADA PELA ARTESP ATUALIZADA, AUSENTE NO INTERIOR DO VEÍCULO Local: SÃO PAULO(BARRA FUNDA)
220889 08/05/2024 1 S 60 00003153 GAA D85 114 - 0 - X
15 - PARA BRISA COM DANO / FORA DO CAMPO DE VISÃO DO MOTORISTA E FORA DA FAIXA DE 2,5 CM DA BORDA EXTERNA / TRINCA CM 20 CM OU MAIS / DESCUMPRINDO O ARTIGO 4 DA RESOLUÇÃO CONTRAN N. 216 DE 2006 COMBINADO COM ARTIGO 66 DO DECRETO 29913 DE 1989 / QUANTIDADE DE DANOS: 1 Local: MOGI DAS CRUZES
220961 30/04/2024 1 S 8705 00001506 FOM A24 114 - 0 - X
13 - IRREGULARIDADE NO TACÓGRAFO / AUSÊNCIA DO LACRE / DESCUMPRINDO O INCISO IV DO PARÁGRADO ÚNICO DO ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO CONTRAN N.º 938 DE 2022, CONSIDERANDO EVENTUAIS ATUALIZAÇÕES / OBSERVAÇÃO: lacre rompido Local: SAO PAULO(T.JABAQUARA)
220962 30/04/2024 1 S 8705 00001506 FOM A24 113 - IV - A
108 - RETARDAMENTO, NOS TERMINAIS, NO HORÁRIO DE PARTIDA QUANDO POR CULPA DA TRANSPORTADORA (ATRASO) / HORÁRIO COMERCIALIZADO: 15:30 / HORÁRIO DE PARTIDA: 15:51 / OBSERVAÇÃO: atraso por culpa da empresa Local: SAO PAULO(T.JABAQUARA)
220966 30/04/2024 1 S 8705 00001507 ENG E36 114 - 0 - X
13 - IRREGULARIDADE NO TACÓGRAFO / AUSÊNCIA DO LACRE / DESCUMPRINDO O INCISO IV DO PARÁGRADO ÚNICO DO ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO CONTRAN N.º 938 DE 2022, CONSIDERANDO EVENTUAIS ATUALIZAÇÕES / OBSERVAÇÃO: lacre rompido Local: SAO PAULO(T.JABAQUARA)
220970 03/05/2024 1 S 8705 00003032 GHK 1812 113 - II - C
9 - TABELA DE HORÁRIOS APROVADA PELA ARTESP ATUALIZADA, AUSENTE NO INTERIOR DO VEÍCULO Local: SAO PAULO(T.JABAQUARA)
220971 03/05/2024 1 S 8705 00003032 GHK 1812 114 - 0 - X
18 - PAINEL DE DESTINO INOPERANTE VEÍCULO RODOVIÁRIO / COM AVARIA / DESCUMPRINDO ITEM 10.20.1 DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS VEÍCULOS RODOVIÁRIOS APROVADA PELA PORTARIA ARTESP N.º 03 DE 2015 COMBINADO / OBSERVAÇÃO: painel não mostrava destino nem hora de saída Local: SAO PAULO(T.JABAQUARA)
220973 09/05/2024 1 S 8705 00001504 FIG H23 113 - IV - A
108 - RETARDAMENTO, NOS TERMINAIS, NO HORÁRIO DE PARTIDA QUANDO POR CULPA DA TRANSPORTADORA (ATRASO) / HORÁRIO COMERCIALIZADO: 07:50 / HORÁRIO DE PARTIDA: 08:12 Local: SAO PAULO(T.JABAQUARA)
220980 13/05/2024 1 S 8705 00001504 FIG H23 113 - IV - A
108 - RETARDAMENTO, NOS TERMINAIS, NO HORÁRIO DE PARTIDA QUANDO POR CULPA DA TRANSPORTADORA (ATRASO) / HORÁRIO COMERCIALIZADO: 07:50 / HORÁRIO DE PARTIDA: 08:12 / OBSERVAÇÃO: este AI substitui o AI 220973 Local: SAO PAULO(T.JABAQUARA)
220981 14/05/2024 1 S 8705 00004402 EBJ 6052 114 - 0 - X
11 - PORTARIA DE REVISÃO DE TARIFA ATUALIZADA AUSENTE NO INTERIOR DO VEÍCULO / DESCUMPRINDO PARÁGRAFO 3, DO ARTIGO 3 DA PORTARIA ARTESP N.36 DE 2023 / OBSERVAÇÃO: veículo não portava a portaria 36 de 2023 Local: SAO PAULO(T.JABAQUARA)
221405 09/05/2024 1 S null 00000000 null 114 - 0 - X
84 - TER EXPOSTO NO PONTO DE VENDA TABELA DE PREÇO COM VALORES DESATUALIZADOS / DESCUMPRINDO O PARÁGRAFO ÚNICO ARTIGO 1º DA PORTARIA ARTESP N.º 26 DE 2015 Local: ITAPETININGA
VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA
212847 12/04/2024 1 S 8551 00000000 GHR 7H68 113 - II - D
Defeito em equipamento obrigatório (Extintor despressurizado). Local: São Paulo
220504 07/05/2024 1 S 9417 00029823 CDV E87 114 - 0 - X
3 - CONDIÇÕES DE LIMPEZA INTERNA INADEQUADA, QUE NÃO O BANHEIRO / CABINE INTERNA COM LIXO ESPALHADO / DESCUMPRINDO O ARTIGO 66 DO DECRETO 29913 DE 1989 E COMBINADO COM O ARTIGO 116 DO DECRETO 29913 DE 1989 Local: CAMPINAS
VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA
210823 27/03/2024 1 S 8687 00000000 PJS 2J69 113 - IV - F
Utilização em serviço, de veículo sem documento de vistoria válido Local: Ribeirão Preto
211546 13/03/2024 1 S 8688 00000000 PJL 3J22 113 - IV - F
Utilização em serviço, de veículo sem documento de vistoria válido Local: Sertãozinho
212028 29/04/2024 1 S 6745 00000000 PJR 9J30 113 - IV - F
Utilização em serviço, de veículo sem documento de vistoria válido Local: Ribeirão Preto
212888 10/02/2024 1 S 00000000 113 - VI - Q
Suprimir o horário das 15:30h sem autorização Local: Ribeirão Preto
213038 09/04/2024 1 S 8687 00000000 EFO 1839 113 - II - D
Defeito equipamento obrigatório (Veiculo em serviço com um pneu traseiro lado esquerdo liso descumprindo o artigo 66 do decreto 29.913/89). Local: Ribeirão Preto
213044 10/04/2024 1 S 9198 00012510 EQU 2946 113 - II - D
Defeito em equipamento obrigatório (Veiculo em serviço com extintor de incendio com lacre rompido descumprindo o artigo 66 do decreto 29.913/89. Local: Ribeirão Preto
213045 10/04/2024 1 S 9198 00012510 EQU 2946 114 - 0 - X
Veiculo em serviço em mas condições de higiene descumprindo o artigo 66 do decreto 29.913/89. Local: Ribeirão Preto
213047 10/04/2024 1 S 9198 00012510 EQU 2946 113 - III - E
Veiculo o em serviço com sanitario em mas condições de higiene descumprindo o artigo 66 do decreto 29.913/89. Local: Ribeirão Preto
220535 14/05/2024 1 S 6745 00000000 PJS F41 113 - VI - A
125 - UTILIZAR VEÍCULO NÃO CADASTRADO NA ARTESP, CONFIGURANDO SERVIÇO NÃO AUTORIZADO Local: RIBEIRAO PRETO
220536 14/05/2024 1 S 9196 00000000 PJN B48 113 - VI - A
125 - UTILIZAR VEÍCULO NÃO CADASTRADO NA ARTESP, CONFIGURANDO SERVIÇO NÃO AUTORIZADO Local: RIBEIRAO PRETO
220537 14/05/2024 1 S 9196 00000000 PJN B48 113 - II - D
1 - EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO / PNEUS QUE OFEREÇAM CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, CONFORME ORIENTAÇÃO DE SEU FABRICANTE / DIANTEIRO ESQUERDO / DEFEITO / PNEU DESGASTADO ACIMA DO INDICADO PELO TWI / RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 993, DE 15 DE JUNHO DE 2023, CONSIDERANDO POSSÍVEIS ALTERAÇÕES Local: RIBEIRAO PRETO
220538 14/05/2024 1 S 9196 00011455 LRP 3267 113 - II - D
1 - EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO / EXTINTOR DE INCÊNDIO / NO POSTO DO MOTORISTA / DEFEITO / INDICADOR DE PRESSÃO NA FAIXA VERMELHA / RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 993, DE 15 DE JUNHO DE 2023, CONSIDERANDO POSSÍVEIS ALTERAÇÕES Local: RIBEIRAO PRETO
220554 15/05/2024 1 S 9198 00010010 EFO 0426 113 - II - D
1 - EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO / FARÓIS PRINCIPAIS DIANTEIROS DE COR BRANCA OU AMARELA / RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 993, DE 15 DE JUNHO DE 2023, CONSIDERANDO POSSÍVEIS ALTERAÇÕES Local: RIBEIRAO PRETO
220555 15/05/2024 1 S 9198 00012540 EQU 2949 113 - II - D
1 - EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO / CINTO DE SEGURANÇA PARA TODOS OS OCUPANTES DO VEÍCULO / INTERNO / DEFEITO / COM TRAVA INOPERANTE / RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 993, DE 15 DE JUNHO DE 2023, CONSIDERANDO POSSÍVEIS ALTERAÇÕES / QUANTIDADE DE CINTOS POR TIPO DE DEFEITO OU AUSENTE: 01 / INFORMAR NUMERAÇÃO DAS POLTRONAS COM DEFEITOS E AUSENTES: 12 Local: RIBEIRAO PRETO
221560 16/05/2024 1 S 6745 00012065 EQU 2307 113 - II - D
1 - EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO / PNEUS QUE OFEREÇAM CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, CONFORME ORIENTAÇÃO DE SEU FABRICANTE / DIANTEIRO ESQUERDO / DEFEITO / PNEU DESGASTADO ACIMA DO INDICADO PELO TWI / RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 993, DE 15 DE JUNHO DE 2023, CONSIDERANDO POSSÍVEIS ALTERAÇÕES Local: RIBEIRAO PRETO
VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA
212647 04/04/2024 2 S F2-0828 00000832 EOF 7832 37 - IV - F
Falta no veículo da nota fiscal do serviço executado Local: SP 150/ KM 40+700
212648 04/04/2024 2 S F2-0828 00000832 EOF 7832 37 - 0 - PU
Manter em serviço veiculo com poltrona ao lado do motorista, na altura dos degraus, em desacordo com o item 10.9 do anexo 1 da portaria Artesp 03/2015 no ato da abordagem havia passageiro sentado nessa poltrona. Local: SP 150/ KM 40+700
212653 16/04/2024 2 S 968 00000848 GIQ 9988 114 - 0 - X
Veiculo em serviço com o para-brisa contendo 1 fratura de configuração circular e 1 trinca, descumprindo art.66 do decreto 29.913/89 c/c Art.15 da resolução contran nº960/2022. Local: São Paulo
212657 18/04/2024 2 S 968 00000848 GIQ 9988 114 - 0 - X
Veiculo em serviço com para-brisa com trinca em tamanho superior a 20 centímetros e fratura de configuração circular com diametro superior a 4 cm, descumprindo o art.66 do decreto 29.913/89 c/c resolução contran nº960/2022. Local: São Paulo
212658 18/04/2024 2 S 968 00000848 GIQ 9988 113 - II - A
Deixar de atender a notificação nº 3431/2024 de 16/04/2024. Local: São Paulo
212659 18/04/2024 2 S 00000000 1 - 0 - X
Reserva de passagem gratuita a idioso excutada, em periodo excidente ao máximo permitido, que é de 5 (Cinco) dias de antecedencia da viagem, contadas do horário previsto para partida do veiculo, descumprindo o art. 5º, inicio I do decreto 60.085 de 22/01/2014. Local: São Paulo
212959 04/04/2014 2 S F2-0828 00000814 EOF 6I14 37 - 0 - PU
Veiculo em serviço com poltrona para passageiro ao lado do motorista na altura dos degraus, contrariando as especificações tecnicas estabelecidas pela Artesp, descumprindo a portaria Artesp nº 03 de 13/04/2015. Local: SP 150/ KM 40
212960 04/04/2024 2 S F2-0828 00000814 EOF 6I14 37 - IV - F
Falta no veículo da nota fiscal do serviço executado Local: SP 150/ KM 40
212961 04/04/2024 2 S F2-0828 00000811 EOF 6811 37 - 0 - PU
Veiculo em serviço com poltrona para passageiro ao lado do motorista na altura dos degraus, contrariando as especificações técnicas estabelecidas pela Artesp, descumprindo a portaria Artesp nº 03 de 13/04/2015 Local: SP 150/ KM 40
212962 04/04/2024 2 S F2-0828 00000811 EOF 6811 37 - IV - F
Falta no veículo da nota fiscal do serviço executado Local: SP 150/ KM 40
VIASOL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.
210824 01/04/2024 1 S 126 00111052 EJW 1991 113 - IV - A
Retardar o horário das 13:45 alizando as 16:30 por culpa da transportadora. Local: Ribeirão Preto
210981 19/03/2024 1 S 9080 00113047 LRE 2395 114 - 0 - X
Veículo em serviço com o para-brisa trincado no campo do motorista, descumprindo o inciso I, único do Art. 15 da resolução Contran nº 960/22, trinca superior a 20 cm de comprimento. Local: Rio Claro
213017 01/04/2024 1 S 126 00000000 ETU 3D77 113 - II - D
Defeito em equipamento obrigatório (Limpador de para-brisa inoperante descumprindo o artigo 66 do decreto 29.913/89. Local: Pirassununga
213018 02/04/2024 1 S 126 00111052 EJW 1991 114 - 0 - X
Veiculo em serviço em mas condições de higiene descumprindo o artigo 66 do decreto 29.913/89. Local: Limeira
213022 02/04/2024 1 S 126 00000000 ETU 3D77 113 - II - D
Defeito em equipamento obrigatório (Farois esquerdo queimados descumprindo o artigo 66 do decreto 29.913/89). Local: Limeira
213027 05/04/2024 1 S 126 00113011 CNI 5754 114 - 0 - X
Veiculo em serviço em mas condições de higiene descumprindo o artigo 66 do decreto 29.913/89. Local: Pirassununga
213029 05/04/2024 1 S 9389 00000000 CNI 5754 114 - 0 - X
Veiculo em serviço em mas condições de higiene descumprindo o artigo 66 do decreto 29.913/89. Local: Pirassununga
213030 05/04/2024 1 S 126 00000000 ETU 3D77 113 - III - E
Veiculo em serviço com sanitario sem higiene descumprindo o artigo 66 do decreto 29.913. Local: Pirassununga
213426 16/04/2024 1 S 126 00111050 EJW 1977 114 - 0 - X
Veiculo em serviço em mas condições de higiene descumprindo o artigo 66 do decreto 29.913/89. Local: Araras
213427 16/04/2024 1 S 126 00111050 EJW 1977 113 - III - E
Veiculo em serviço com sanitario em mas condições higiene descumprindo o artigo 66 do decreto 29.913/89. Local: Araras
213428 17/04/2024 1 S 126 00000000 ETU 3B31 114 - 0 - X
Roda reserva guardada no interior do bagageiro sem dispor demeio que a impeçam contato com as bagagens descumprindo especificações tecnicas do veiculo rodoviario, aprovado pela portaria Artesp nº 03 de 2015. Local: Pirassununga
213429 17/04/2024 1 S 126 00000000 ETU 3D77 113 - IV - F
Utilização em serviço, de veículo sem documento de vistoria válido Local: Pirassununga
213430 17/04/2024 1 S 126 00000000 ETU 3D77 114 - 0 - X
Utilizar veículo de fretamento na linha regular sem autorização da ARTESP. Local: Pirassununga
213431 17/04/2024 1 S 3892 00113061 LRE 1H94 114 - 0 - X
Véiculo em más condições de funcionamento apresentando defeito na porta do motor não fecha corretamente. Local: Pirassununga
213434 22/04/2024 1 S 126 00111048 EJW 1973 114 - 0 - O
Veículo em serviço em más condições de higiene. Local: Pirassununga
213435 22/04/2024 1 S 126 00111048 EJW 1973 113 - II - A
Limpador de parabrisa lado direito quebrado descumprindo o artigo 66 do decreto 29913/89 Local: Pirassununga
213436 22/04/2024 1 S 3892 00000000 CRE 2D97 114 - 0 - X
Veículo em serviço em más condições de funcionamento. Local: Pirassununga
213444 23/04/2024 1 S 3892 00000000 AYW 7B33 113 - II - D
Defeito de equipamento obrigatório (Limpador de parabrisa do lado direito.) Local: Porto Ferreira
213446 24/04/2024 1 S 126 00111048 EJW 1973 114 - 0 - X
Veiculo em serviço em mas condições de funcionamento na ignição sendo necessario da partida direto do motor. Local: Leme
213447 24/04/2024 1 S 126 00111048 EJW 1973 113 - II - D
Defeito em equipamento obrigatório (Limpador de para-brisa quebrado com o veiculo em serviço descumprindo o artigo 66 do decreto 29.913/89.) Local: Leme
213448 24/04/2024 1 S 8367 00113043 LLZ 8081 113 - III - F
Veiculo em serviço com sanitario em mas condições de higiene descumprindo o artigo 66 do decreto 29.913/89. Local: Araras
VIDÃO TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA
211685 16/04/2024 null S null 00009510 EPU 5G11 37 - IV - I
Veiculo em serviço de fretamento eventual sem portar o comunicado de contratação de serviço. Descumprindo o artigo 1º paragrafo 1º, anexo II da portaria Artesp nº os de 01/07/2002. Em desacordo com o comunicado externo DPL Nº 01 DE 20/02/2024. Local: SP 099/ KM 16
VIP LOCAÇÕES DE VEICULOS PIRACICABA LTDA EPP
211680 28/03/2024 null S null 00000001 FQE 5488 37 - IV - F
Falta no veículo da nota fiscal do serviço executado Local: SP 160/ KM 32
WILLIAM MOREIRA DE SOUZA TRANSPORTES E TURISMO EIR
213267 30/04/2024 null S null 00000005 GGF 1H00 37 - V - H
Defeito em equipamento obrigatório (Tacógrafo sem lacre) Local: SP 150 KM40
213268 30/04/2024 null S null 00000005 GGF 1H00 37 - V - N
VÉICULO NÃO APRESENTAR CONDIÇÃO DE PERFEITA SEGURANÇA Local: SP 150 KM40
ZANCA TRANSPORTES LTDA
210988 17/04/2024 1 S F1-1477 00011064 PEL 7E25 37 - 0 - X
Veiculo em serviço com poltrona P/ passageiro ao lado do motorista na altura dos degruas, descumprindo o item 10.9 portaria Artesp nº 03/2015. Local: SP 330/ KM 81

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

REITORIA

MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA

COMUNICADO DE CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS(AS) E COMISSÃO JULGADORA - EDITAL MAE - 002/2023 - CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS. Terá início no dia 01 de julho de 2024, às 08h00, nas salas de aulas do Bloco B do Museu de Arqueologia e Etnologia, situado à Avenida Professor Almeida Prado, 1280 - do MAE/USP, Campus Universitário da USP na Capital - SP, o concurso público de títulos e provas para o provimento de um cargo de Professor Doutor, referência MS-3, em RDIDP, cargo nº 1023586, com o salário de R$ 14.761,02 (maio/2023), junto ao Museu de Arqueologia e Etnologia, na Área de Museologia, nos termos do Edital MAE acima citado, publicado no D.O.E. de 20/07/23 e retificado no D.O.E de 04/08/2023 - Caderno Executivo - Seção III - página 30 e Seção I página 55, e conforme publicação das inscrições e da comissão julgadora no D.O.E., datada de 22.04.2024, página 76 - Caderno Executivo - Seção III e retificação publicada no D.O.E., datada de 10.05.2024, página 29 - Caderno Executivo - Seção III. Candidatos convocados em ordem de inscrição, os quais terão conhecimento do cronograma dos trabalhos no dia da abertura do referido concurso: 1 - 18342 Ana Luiza Rocha do Valle; 2 - 12826 - Bárbara Ilze Semensato; 3 - 22949 - Rafael Borges Deminicis; 4 - 19667 - Jessica Tarine Moitinho de Lima; 5 - 8816 - Viviane Panelli Sarraf; 6 - 12732 - Michelli Cristine Scapol Monteiro; 7 - 11630 - Janaina Silva Xavier; 8 - 25937 - Nelson Alexis Cayer Giraldo; 9 - 25864 - Maurício André da Silva; 10 - 8947 - Luciana Christina Cruz e Souza; 11 - 24942 - André Fabrício Silva; 12 - 13995 - Camila Azevedo de Moraes Wichers; 13 - 26120 - Thaina Castro Costa; 14 - 5147 - Thais Chang Waldman; 15 - 19442 - Marla Michelle Nascimento Portela do Prado. Não será permitido o uso de microcomputador ou qualquer outro equipamento eletrônico (celulares, tablets, etc.) para a realização da Prova Escrita, sendo aceito, para a consulta na primeira hora da prova, somente materiais impressos (livros, periódicos e outros documentos bibliográficos) trazidos pelos(as) candidatos(as). Fica também, convocada, além dos(as) candidatos(as) a seguinte Comissão Julgadora. Membros Titulares - Professores: Paulo Antonio Dantas DeBlasis - Professor Associado 3 - Presidente - MAE--USP; Fabiola Andréa Silva - Professor Associado 1 - MAE-USP; Joseania Miranda Freitas - Professor Titular - UFBA-BA; Zita Rosane Possamai - Professor Titular - UFRGS-RS e Wagner Souza e Silva - Professor Doutor - DJE-ECA-USP. Membros Suplentes - Professores: Membros Suplentes - Professores: Maria Beatriz Borba Florenzano - MAE-USP; Aline Montenegro Magalhães - MP-USP; Odair da Cruz Paiva - DH-EFLCH-UNIFESP-Guarulhos, SP; Rômulo José Benito de Freitas Gonzales - DM- Campus Laranjeiras-UFS, SE; Elaine Cristina Ventura Ferreira - UFRRJ e Letícia Julião - UFMG. Processo: 2023.1.00169.71.9. São Paulo, 20 de maio de 2024.

UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS

Edital IEA-USP 07/2024, de 03/05/2024
Resultado final
Inscrições realizadas
Priscila Cristina Medeiros dos Santos
Classificação final
1. Priscila Cristina Medeiros dos Santos

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

REITORIA

DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO

Diretoria Geral de Administração

Divisão de Contratos
RESUMO DE CONTRATOS

CONTRATO 87/2024 – PROCESSO: 01 – P 11276/2023 – CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – CONTRATADA: CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇADOS LTDA. – OBJETO: prestação de serviços continuados de manutenção corretiva e preventiva predial e urbana, com fornecimento de mão de obra incluindo material de consumo e insumos necessários à execução dos serviços, ferramentas e equipamentos. – VALOR DO CONTRATO: R$ 65.836.900,00 – MODALIDADE: Edital Pregão Eletrônico DGA nº 1293/2023 – FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.122.4807.6351 – ELEMENTO ECONÔMICO: 3339-79 – VIGÊNCIA: será de 30 (trinta) meses, a partir do início da prestação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva predial e urbana, podendo ser prorrogada nos termos do inciso II, do art. 57, da Lei federal nº 8.666/93. – ASSINATURA: 17/05/2023.

UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

HOSPITAL DAS CLÍNICAS

Hospital das Clínicas/UNICAMP

Termo aditivo n.º 05 ao Contrato nº 77/2019, Processo 15P-9110/2019. Contratante: Universidade Estadual de Campinas, Contratada: BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA CNPJ: 21.551.379/0008-74 Objeto: 1.1O presente termo tem por objetivo prorrogar a vigência do contrato para o período de 22/05/2024 a 21/05/2025, ou até a formalização da nova contratação a ser realizada com a conclusão do processo licitatório 15-P-39770/2023, o que ocorrer primeiro, nos termos do § 4º no artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93. Valor total da prorrogação: R$9.056,64. Data da assinatura: 14/05/2024.

Hospital das Clínicas/UNICAMP

Termo aditivo n.º 02 ao Contrato nº 63/2021, Processo 15P-17047/2019, Contratante: Universidade Estadual de Campinas, Contratada: AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. CNPJ: 57.202.418/0001-07 Objeto:O presente termo tem por objeto prorrogar a vigência do contrato para o período de 25/05/2024 à 24/05/2025, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei Federal 8666/93 Valor total da prorrogação: R$ 68.606,52. Data da assinatura: 17/05/2024.

Prodesp GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO documento assinado digitalmente
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br

terça-feira, 21 de maio de 2024 às 05:03:58